УТВЕРЖДАЮ
И.о. главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
А.В.Нагин
«02» сентября 2016г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
(к паспорту доступности ОИ)
№ 167 (02-98)

«09» сентября 2016г.

город Нижний Новгород
Автозаводский район
Наименование муниципального образования Нижегородской области

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №87 «Карамелька» , (МБДОУ «Детский сад №87 «Карамелька»)
1.2. Адрес объекта 603142, г. Н. Новгород, ул. Зенитчиков д.15А (Свидетельство о государственной регистрации права. Вид права:оперативное управление, объект права:здание. Дата выдачи 04 марта 2011 года; серия 52 АГ 738591).
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 567,8 кв.м.
- часть здания нежилое помещение на 1 этаже 280,9 кв.м., на 2 этаже 286,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3423 кв.м
1.4. Год постройки здания: 1961г., последнего капитального ремонта - нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* ежегодно, *капитального* -
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №87 Карамелька» (МБДОУ «Детский сад №87 «Карамелька»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 603142, г. Н. Новгород, ул. Зенитчиков, д.15А,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1.Сфера деятельности: образование
2.2.Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
2.3.Форма оказания услуг: на объекте
2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушением умственного развития
2.6.Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)-115, вместимость – 115, пропускная способность - 115

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Доступ в учреждение осуществляется с автобусных остановок «ул. Орбели», маршрутное такси №35,38,42,46,55,65,67,68,69 автобус 32,65,68,77; «Пожарная часть», автобус 11,32,69 маршрутное такси №35,38,42,46,55,65,67,68,69 автобус 32,65,68,77;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки «ул. Орбели» -210м, от остановки «Пожарная часть» - 340 м.
3.2.2 время движения (пешком): от остановки «ул. Орбели» 5-6 мин, от остановки «Пожарная часть» 8-10 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
3.2.4 Перекрестки нерегулируемые 1 - да
регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером : нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, тротуарный бордюр
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГ**	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	НД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	НД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (О,Г,У,С)	-	8,9,10,11,39, 40,43,44,45,46 ,47,57,58,61,6 2,63,64,66,67, 68,71,72,73
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (О,Г,У,С)	А28 А29 А30 А31 А32 А33	11,12,13,14,15 ,41,42,48,56,5 8,59,60,65,69, 70
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (Г,У,С)	"А" 4,8,10,15,16,2 4,2627	16,17,18,20,21 ,23,48,53,54,5 559,60,69,70
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (Г,У,С)	А28,А29	8,9,10,11,40,4 1,42,43,44,47, 56
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (Г,У,С)	А 18,22,2,17	29,30,31,34,36 ,37
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (Г,У,С)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-И (О,Г,У,С)	-	1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,74,75,76, 77,79,80

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ-И (Г,У,С)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	1)Тротуар от ост. «Орбели» до д.№14 по ул. Орбели - Требуется ремонт. 2)Тротуар от д.№14 по ул. Орбели до детского сада №87 - Требуется строительство
8.	**Все зоны и участки**	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 11.01.2016-31.12.2019 года
в рамках исполнения адресной программы
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-И (С,Г,У)**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
4.4.1. согласование на Комиссии по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды *(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)*
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*
не требуется
4.4.3. техническая экспертиза: не требуется
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Муниципальным образованием городской округ «город Нижний Новгород»:
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:
4.4.6. другое _____
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
_____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 8 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 86 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 6 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
_____
_____

Руководитель рабочей группы:
Заместитель главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода по социальным вопросам _____ Матасова Н.К.

Члены рабочей группы:
Начальник управления дошкольного образования администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода _____ Парфенова И.В.

Заместитель начальника управления дошкольного образования администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода _____ Смирнова М.В.

Главный специалист администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода _____ Галкина Т.И.

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов
Председатель Автозаводской районной организации "Всероссийское общество слепых" _____ Кондратьева Т.Н.
(Должность, Ф.И.О.)
Председатель Приокской местной организации "Всероссийское общество слепых" _____ Варанкин Т.В.
(Должность, Ф.И.О.)

представители организации, расположенной на объекте
Заведующийо МБДОУ «Детский сад № 87 "Карамелька"» _____ Чевырова О.А.

Управленческое решение согласовано «02» сентября 2016 г. (протокол № 4.)
Комиссией (название). Комиссия по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды

Приложение 1

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Детский сад №87», г. Н. Новгород, ул. Зенитчиков, д.15А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	11,12, 13,14, 15,41, 42,48, 56,58, 59,60, 65,69, 70	Нет средств информационной поддержки. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3)	Все	Адаптация входа на территорию, установка системы средств информационной поддержки	Установка
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	9,10,11,15,39,40,41,43,44 45,46,4757, 66,6873	Отсутствует разметка на пути следования МГН до входа в ОИ. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.4)	Все	Адаптация подходов к объекту, в т.ч. установка тактильных средств и средств информационной поддержки. Нанесение разметки на пути следования до входа в ОИ	Ремонт
1.3	Лестница (наружная)	да	-	13,14,	Наружные лестницы не имеют поручни Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.1.2)	Все	Адаптация наружной лестницы с учётом технических требований к опорным стационарным устройствам	Установка
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-				Не требуется
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

Территория, прилегающая к зданию	ДУ-И (О, Г, У,С)	-	10,11,39,40,43,44,46,47,57,58,61,62,64,66,67,68,71,72,73	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2.1

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБДОУ «Детский сад №87», г. Н. Новгород, ул. Зенитчиков, д.15А,
Вход №1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	41,42,56, 83,85	Краевые ступени не выделены цветом и фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	О,С,У, Г	Установка тактильных средств информации. Выделение краевых ступеней.	Ремонт -
2.2	Пандус (наружный)	нет	-					Не требуется
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-					Не требуется
2.4	Дверь (входная)	есть	-					Не требуется
2.5	Тамбур	есть						Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход 1	ДУ-И (О, С, У, Г)	А 28	41,42	Ремонт текущий

указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2.2

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ «Детский сад №87», г. Н. Новгород, ул. Зенитчиков, д.15А

Вход №2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	15,16,65	Краевые ступени не выделены цветом и фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	О,С,У, Г	Установка тактильных средств информации. Выделение краевых ступеней.	Ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-				Не требуется
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-				Не требуется
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-				Не требуется
2.5	Тамбур	есть	А29	-				Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход 2	ДУ-И (О, С, У, Г)	А 29	16,28	Ремонт текущий

*

указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2.3

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБДОУ «Детский сад №87», г. Н. Новгород, ул. Зенитчиков, д.15А
Вход №3
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	13,14	Краевые ступени не выделены цветом и фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	О,С,У,Г	Установка тактильных средств информации. Выделение краевых ступеней.	Ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-				Не требуется
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-				Не требуется
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-				Не требуется
2.5	Тамбур	нет		-				Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход 3	ДУ-И (О, С, У, Г)	А 30	12,13,14,15	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2.4

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБДОУ «Детский сад №87», г. Н. Новгород, ул. Зенитчиков, д.15А
Вход №4
Наименование сбъекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	81	Краевые ступени не выделены цветом и фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	О,С,У,Г	Установка тактильных средств информации. Выделение краевых ступеней.	Ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-				Не требуется
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-					Не требуется
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-				Не требуется
2.5	Тамбур	нет	А31					Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход 4	ДУ-И (О, С, У, Г)	А31	81	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Детский сад №87», г. Н. Новгород, ул. Зенитчиков, дом 15А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	**Наименование функционально - планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	А4,8,10, 15,24,4, 8,12,15	17,2 2,23, 28,,3 5,53 55,	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	С	Установка тактильных средств	Ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	А26 А19	16,1 7,18, 19,2 0,21	Краевые ступени не выделены цветом или фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	У,С,Г С	Выделение цветом краевых ступеней.	Ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-				Не требуется
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				Не требуется
3.5	Дверь	есть	-	-				Не требуется
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	11,1 2,13, 14,1 5,20, 21,4 8,59, 60	Краевые ступени не выделены цветом или фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (П4.1.12)	С	Установка тактильных средств	Ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч.	ДУ-И (О, С, У, Г)		11,12,13,1 4,59,60,81	Ремонт текущий

путей эвакуации)				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (1)

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «Детский сад №87», г. Н. Новгород, ул. Зенитчиков, д.15А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	А5	25,26, 35	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (П4.1.12)	-	Установка тактильных средств	Ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	А1,2 5,9,1 0,14, 18,21	24,32, 33,38	Отсутствие системы индивидуального прослушивания. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.7.1.11)	Г,С	Установка системы индивидуально го прослушивания	Устано вка
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого обслуживания здания	ДУ-И (С, Г, У)	А1,5,25,14 ,18,21		Ремонт текущий

указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (П)

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:

МБДОУ «Детский сад №87», г. Н. Новгород, ул. Зенитчиков, дом 15А

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:

МБДОУ «Детский сад №87», г. Н. Новгород, ул. Зенитчиков, дом 15А

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ «Детский сад №87»: г. Н. Новгород, ул. Зенитчиков, д.15А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	А 2,18,22,17	29,30,31, 34,36,37	Отсутствует тревожная кнопка СП 59.13330.2012 (п.5.5.7)	все	Установка тревожной кнопки	Ремонт текущий
					Отсутствует тревожная кнопка СП 59.13330.2012 (п.5.5.7)			
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ-И (С, У, Г)	А 2,18,22,17	29,30, 31,34, 36,37	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Детский сад №87», г. Н. Новгород, ул. Зенчиков, дом 15А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		13,15, 65,82, 17,20, 23	Отсутствует табличка с наименованием учреждения на входе №2. Отсутствуют указатели направления движения. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	Все	Необходима установка указателей движения и таблички с наименованием учреждения	Установка
6.2	Акустические средства	нет		-	-	-	-	Не требуется
6.3	Тактильные средства	нет		-				Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте.	ДУ-И (С, Г, У)	-	-	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания